

Das Problem:

Während des Gebrauchs verschmutzt die Motorradbekleidung sowohl von außen (z. B. Insektenreste) als auch von innen (z. B. Schweiß). Zudem können mit der Zeit unangenehme Gerüche entstehen. Durch fehlende Reinigung oder bei Verwendung ungeeigneter Waschmittel nehmen Klimamembrane Schaden. Als Folge daraus verringert sich die Atmungsaktivität signifikant und der Nässechutz ist nicht mehr gewährleistet. Zudem ist auf verschmutzten Bekleidungen eine Nachimprägnierung nicht mehr zu 100% wirksam.

Die Lösung:



FUNKTIONS WASCH- MITTEL



Produktvorteile:



Ausgabe 16/2018

Top Reinigungsleistung, Erneuerung der Atmungsaktivität von Klimamembranen

- Flüssiges Spezialwaschmittel für die schonende Reinigung von Funktionsbekleidung
- Überlegene Reinigungsleistung bereits ab 20°C
- Effektive Entfernung schlechter Gerüche
- Erneuert die Atmungsaktivität von Klimamembranen
- Schützt vor Verfärbungen

Anwendungs- Gebiete:

Motorradkombis (Textil, Leder, Textil/Leder-Kombinationen), Handschuhe, Unterwäsche, Helmpolster etc.

Anwendung:

Dosierung: 1,5 - 3 Kappen je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte mit Hilfe der Kappe in den Waschmittel-Behälter der Waschmaschine geben (Pflegeanweisung des Bekleidungsherstellers beachten). Bei starken Verschmutzungen das Waschmittel direkt auftragen.

Handwäsche: Kleidung in handwarmen Wasser waschen – mit klarem Wasser gründlich ausspülen.
3 Kappen (90 ml) auf 10 Liter.

Hinweis: Protektoren vorab entfernen. Keinen Weichspüler verwenden!

Dosierung:

Verschmutzungsgrad	leicht	stark
Wasserhärte	↓	↓
weich	45 ml 1,5 Kappen	60 ml 2 Kappen
mittel	60 ml 2 Kappen	75 ml 2,5 Kappen
hart	75 ml 2,5 Kappen	90 ml 3 Kappen



5 Wäschen bei mittlerer Wasserhärte und leichtem Verschmutzungsgrad



- Lederbekleidung niemals auf dem Heizkörper oder in der prallen Sonne trocknen, um es vor zu starkem Austrocknen zu schützen.
- Nach der Wäsche den Nässechutz wiederherstellen und dem Leder neue Nährstoffe zuführen (Empfehlung: S100 Imprägnier-Spray, S100 Leder-Pflege oder S100 Leder-Balsam).
- Bekleidung mit Klimamembran sollte regelmäßig gereinigt werden (mind. zweimal pro Saison).

Erstattungsbedingungen:
Produkt mind. noch
2/3 voll – Rücksendung
ausreichend frankiert
mit Kaufbeleg

